

Mitsubishi Grandis — Avaria do interruptor da luz do travão | HELLA

Mitsubishi

Grandis

Ano de fabrico: 2004/02–2008/03

Motor: 2,0 16 V Di-D/2,4i 16 V

Avaria do interruptor da luz do travão

Se, no veículo supramencionado, a luz do TSC “controlo de tração” e/ou a luz do ASC (Active Stability Control) acenderem, isso pode indicar um interruptor da luz do travão com defeito.

A humidade pode infiltrar-se no interruptor da luz do travão devido a uma vedação de silicone defeituoso.

A infiltração de humidade pode provocar uma falha de funcionamento ou a avaria do interruptor da luz do travão.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Na oficina especializada, o interruptor da luz do travão deve ser verificado e, se necessário, substituído por um interruptor da luz do travão modificado.