

Nissan Pathfinder (R51) — Infiltração de água no habitáculo do veículo | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Navara (D40)

Infiltração de água no habitáculo do veículo

Nos veículos supracitados, existe a possibilidade de infiltração de água de condensação no habitáculo do veículo.

O problema pode dever-se a um tubo flexível de drenagem de água de condensação curto.

Este problema afeta os seguintes modelos:

Pathfinder (R51), até ao VIN: VSK....R51....345825

Navara (D40), até ao VIN: VSK....D40....345822

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Verificar o escoamento da água de condensação
- Se necessário, desmontar o tubo flexível da água de condensação e montar uma versão modificada (92590-1F700)