

Opel Ampera — A tampa da tomada da bateria não abre | HELLA

Opel

Ampera

Ano de fabrico: 2012–2013

A tampa da tomada da bateria não abre

Nos veículos supracitados, é reclamado que a tampa de carregamento da bateria (Figura 1) não abre.

A luz de controlo do motor pode acender e o código de erro DTC P0CD2 (tampa de carregamento da bateria fechada) pode estar registado no módulo de comando.

O problema de abertura pode estar relacionado com o vedante de borracha (Figura 2) da tampa de carregamento da bateria.

O vedante de borracha (Figura 2) pode encravar na respetiva abertura (Figura 3) ou pode congelar a baixas temperaturas.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Abrir cuidadosamente a tampa com uma cunha de plástico (Figura 4).
- Aplicar um óleo especial (referência do fabricante automóvel: 93165293) na face interna e externa (ver marca, Figura 5) do vedante de borracha.
- Apply special oil (vehicle manufacturer article number 93165293) to the outside and inside (as indicated, figure 5) of the rubber seal.

Eliminar o erro com um aparelho de diagnóstico (p. ex., mega macs 56 Hella - Gutmann).

Se necessário, deve-se repetir o procedimento, conforme descrito.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5