

Opel Astra H — Líquido de refrigeração na caixa de velocidades automática | HELLA

Opel

Astra H

Ano de modelo: 2007–2008

Motor: 1,8 i e 2,2i

Com caixa de velocidades automática

Líquido de refrigeração na caixa de velocidades automática

Uma fuga no radiador do líquido de refrigeração pode permitir a infiltração de líquido de refrigeração no circuito do óleo da caixa de velocidades automática.

Através do número de série do radiador, os concessionários autorizados são capazes de verificar quais os veículos afetados por este problema. Se necessário, o radiador é substituído preventivamente.

No âmbito dos trabalhos de manutenção dos veículos supracitados, deve-se prestar especial atenção a esta informação. Além disso, deve-se verificar se já existem infiltrações de líquido de refrigeração na caixa de velocidades automática.