

Opel Astra H — O ar condicionado não funciona | HELLA

Opel

Astra H

Ano de modelo: 2004–2008

Com sistema automático de climatização (ECC)

O ar condicionado não funciona no modo automático

Nos veículos supramencionados, devido a um “erro no software”, o ar condicionado pode funcionar apenas no modo manual. O ecrã apresenta frequentemente uma mensagem de erro incompreensível (M1–M5).

Esta situação pode ser resolvida através de uma atualização do software.

O fabricante do veículo já utilizou o software modificado de fábrica em veículos a partir dos seguintes VIN:

W0L0AHL4882160266 — (fábrica de Bochum)

W0L0AHL0885117742 — (fábrica de Antuérpia)

W0L0AHL4888096223 — (fábrica de Ellesmere Port)