

Opel Astra J — Código de erro: P02E4 | HELLA

Opel

Astra J

Ano de fabrico: 2012

Motor: A17DTC (LUE) A17DTE (LKR) A17DTF (LKR)

O motor não pega ou perda de potência durante a condução

Código de erro: P02E4

Equivalente a: atuador da válvula do ar de admissão encravado na posição aberta, erro mecânico.

Se o código de erro estiver associado ao problema acima, pode indicar a existência de humidade no sistema de admissão.

Se o condensado do intercooler chegar à borboleta do acelerador, pode congelar e causar danos mecânicos.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar e limpar o corpo da borboleta do acelerador
- Desmontar o intercooler
- Retirar a água do intercooler
- Limpar o intercooler e secar com ar comprimido
- Verificar as borboletas do acelerador e limpar
- Montar o intercooler
- Montar o corpo da borboleta do acelerador

Se necessário, reprogramar