

Opel Astra J — Fuga no compressor | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2010–2012

Com ar condicionado

Fuga no compressor

No caso dos veículos supracitados, podem ocorrer uma fuga no compressor. A fuga de óleo/ produto de contraste é normalmente visível. Para resolver o problema, deve-se substituir o compressor por uma variante modificada:

Ref. antiga:	Será substituída pela nova ref.
13 271 264	13 395 696
13 271 266	13 395 693
13 271 267	13 395 694
13 271 268	13 395 695
13 271 269	13 395 696

A partir do ano de modelo 2012, são utilizados compressores modificados de fábrica.

Os compressores da Hella são modificados sem exceção e não apresentam o problema mencionado acima. A tabela ao lado compara os números OE e BHS para efeitos de comparação.

GM		
GM	13395696	8FK 351 340-241
GM	13395694	8FK 351 340-251
GM		
GM		
Opel		
Opel		

Opel

Opel

Opel

Opel

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall