

Opel Astra J — Sinais sonoros de aviso e das luzes indicadoras de mudança de direção | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: a partir de 2010

Rádio: CD300/CD400/CDC400

Sinais sonoros do sistema de luzes de emergência com atraso.

Sinais sonoros de aviso da assistência ao estacionamento com atraso.

Se, nestes veículos, os sinais sonoros de aviso e das luzes indicadoras de mudança de direção ou os sinais sonoros da assistência ao estacionamento apresentarem um atraso, uma possível causa pode ser um erro de software.

Modelos de rádio afetados com reprodução de som atrasada para luzes indicadoras de mudança de direção e assistência ao estacionamento: CD300; CD400; CDC400.

O fabricante do veículo já abordou o problema e resolveu-o com uma atualização do software. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

A partir de agosto de 2012, o fabricante do veículo passou a utilizar um software melhorado.