

Opel Corsa C — O aquecimento do habitáculo não funciona | HELLA

Opel

Corsa C

Ano de modelo: 2005 até 2006

Com sistema automático de climatização (ECC) e Triple Info Display (TID)

O aquecimento do habitáculo não funciona

Nos veículos supramencionados, é possível que, mesmo alguns minutos após o arranque do motor, o aquecimento/ar condicionado só produza ar frio. A avaria ocorre normalmente quando a temperatura exterior é inferior a 6 °C e o veículo é ligado novamente no espaço de 2 horas (depois de ter sido desligado).

O problema pode dever-se a um “erro de hardware”.

Como resultado, o ECC deteta uma temperatura exterior demasiado elevada e tenta arrefecer em vez de aquecer.

Para resolver este problema, o Triple Info Display deve ser substituído por uma versão modificada e deve ser instalado um novo software.

Os veículos a partir do VIN W0L0XCF0866074319

já dispõem de hardware e software modificados de fábrica.