

Opel Insignia Comando remoto do fecho centralizado não funciona | HELLA

Opel

Insignia

Ano do modelo: 2011 - 2012

N.º do chassis: B1219370 - C1049658

Comando remoto do fecho centralizado não funciona

Nos veículos supracitados o funcionamento do comando remoto pode falhar devido ao descarregamento prematuro da bateria.

No caso de uma reclamação do cliente deve-se controlar o funcionamento e o raio de ação dos comandos remotos das duas chaves. Se identificar que a bateria do comando remoto descarrega prematuramente, existe provavelmente um erro na platina do sistema eletrónico da chave.

Para resolver o problema deve-se substituir o comando remoto com defeito ou a chave

O fabricante automóvel modificou os comandos remotos a partir do n.º de chassis: C1049659.