

Opel Insignia - Driver Information Center zeigt "Code 55" oder "DPF" prüfen | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: ab 2009

Motorcode: A20DTC / A20DTH / A20DTJ

Driver Information Center zeigt "Code 55" oder "DPF" prüfen

Im Driver Information Center (DIC) erscheint "Code 55" oder "DPF" prüfen.

Gleichzeitig können Geräusch aus dem Abgassystem und ein unruhiger Motorlauf bemängelt werden.

Zusätzlich wird im Motorsteuergerät der Fehlercode P2459 abgelegt.

Dieselpartikelfilter, Regenerationsvorgangs-Anzahl der DPF Regenerationszyklen zu hoch.

Für die angezeigte Meldung im DIC (Driver Information Center) kann eine Softwareschwäche des Motorsteuergeräts, aber auch ein gestörter Regenerationsprozess des DPF (Dieselpartikelfilter) in Betracht gezogen werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der autorisierten Fachwerkstatt wird ein Softwareupdate des Motorsteuergeräts vorgenommen.

Info:

Das Diesel-Partikelfilter-System filtert schädliche Rußpartikel aus den Motorabgasen und verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Der DPF-Filter wird durch Verbrennen der zurückgehaltenen Rußpartikel bei hoher Temperatur gereinigt. Dieser Vorgang läuft in der Regel bei bestimmten Fahrbedingungen während der Fahrt (ca. alle 500 – 1000 km) automatisch ab.

Das Glühwendelsymbol leuchtet, wenn der Dieselpartikelfilter voll ist.