

Opel Meriva B — Código de erro P0128 — Termóstato | HELLA

Opel

Meriva B

Ano de fabrico: 2010–2011

Motor: A14 NET + A14NEL

Código de erro P0128 — Termóstato

O ar condicionado desliga automaticamente

Nos veículos supracitados, um termóstato do líquido de refrigeração com defeito pode implicar a falha do ar condicionado.

Após desligar o motor quente verifica-se o aumento da temperatura do líquido de refrigeração (até 130 °C).

Em seguida, o termóstato abre até ao “batente” e pode bloquear nesta posição. A eletrónica de bordo interpreta este estado como uma temperatura incorreta e desliga o ar condicionado. Na memória de erros é registado o código de erro P0128 (termóstato do líquido de refrigeração).

Para resolver o problema, deve-se substituir o termóstato (Figura) e eliminar os registos na memória de erros.

