

Opel Meriva B Loss of coolant - Fuga de óleo no compressor / Fuga de líquido refrigerante | HELLA

Opel

Meriva B

Ano do modelo: 2010 - 2012

Com ar condicionado

Fuga de óleo no compressor

Fuga de líquido refrigerante

Nos veículos supracitados pode surgir uma fuga no compressor. Esta é detetada pela fuga de óleo / líquido de contraste. Para resolver o problema deve substituir-se o compressor por um modelo modificado:

Ref. da peça antiga:	É substituída pela nova ref. da peça:
13 271 264	13 395 696
13 271 266	13 395 693
13 271 267	13 395 694
13 271 268	13 395 695
13 271 269	13 395 696

A partir do ano modelo 2012 ou do n.º de chassis B4408747 são montados, de fábrica, compressores modificados.

Os compressores do Behr Hella Service foram todos modificados e não apresentam a problemática supracitada.

Na tabela são apresentados os n.º OE e BHS para fins de comparação.