

Opel Meriva B — O motor não pega | HELLA

Opel

Meriva B

Ano de fabrico: 2010–2011

VIN: A4000001–B4231542

O motor não pega.

Se, no veículo supramencionado, o motor não pegar, tal pode dever-se a uma bomba hidráulica da direção assistida com defeito.

Para localizar a origem da avaria neste caso, verificar a comunicação CAN-Bus da direção assistida. Caso não seja possível estabelecer qualquer comunicação, deve proceder-se da seguinte forma.

- Desconectar o conector o conjunto de cabos da bomba hidráulica (direção assistida).
- Ligar o motor.

Se o motor ligar apesar de o conector o conjunto de cabos estar desconectado, tal pode dever-se a uma bomba hidráulica (direção assistida) com defeito.

Para resolver o problema, deve ser instalada uma nova bomba hidráulica.