

Opel Meriva B — Perda de óleo no compressor | HELLA

Opel

Meriva B

Ano de modelo: 2010–2012

Com ar condicionado

Perda de óleo no compressor/

Perda de agente refrigerante

No caso dos veículos supracitados, podem ocorrer uma fuga no compressor. A fuga de óleo/ produto de contraste é normalmente visível. Para resolver o problema, deve-se substituir o compressor por uma variante modificada:

Ref. antiga:	Será substituída pela nova ref.
13 271 264	13 395 696
13 271 266	13 395 693
13 271 267	13 395 694
13 271 268	13 395 695
13 271 269	13 395 696

A partir do ano de modelo 2012 ou do VIN B4408747, são utilizados compressores modificados de fábrica.

Os compressores da Hella são modificados sem exceção e não apresentam o problema mencionado acima. A tabela ao lado compara os números OE e BHS para efeitos de comparação.

	Ref. original	Ref. BHS
GM	13395696	8FK 351 340-241
GM	13395694	8FK 351 340-251

GM	13395696	8FK 351 340-271
GM	13395695	8FK 351 340-361
GM	13395693	8FK 351 340-371
Opel	1618425	8FK 351 340-241
Opel	1618423	8FK 351 340-251
Opel	1618425	8FK 351 340-271
Opel	1618424	8FK 351 340-361
Opel	1618425	8FK 351 340-241
Opel	1618422	8FK 351 340-371
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-241
Vauxhall	13395694	8FK 351 340-251
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-271
Vauxhall	13395695	8FK 351 340-361
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-241
Vauxhall	13395693	8FK 351 340-371