

Opel Mokka — O GPS não funciona | HELLA

Opel

Mokka

Ano de fabrico: 2013

VIN: DB000001–BD033498

O GPS não funciona

O símbolo do GPS é exibido riscado no ecrã.

Durante a navegação, a atribuição do país pode estar incorreta.

Caso sejam exibidas as mensagens de erro supramencionadas, tal pode ser atribuído a uma ligação dos incorreta na base da antena.

Na oficina especializada, a base da antena dos veículos afetados é substituída por uma com cablagem correta.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Na produção, de acordo com as especificações do fabricante, a partir do VIN: WOLJC7EL2DB033498, são utilizadas bases de antena com cablagem correta.