

Opel Zafira C — Perda de líquido de refrigeração | HELLA

Opel

Zafira C

Ano de modelo: 2011 -

Motor: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR/A20DTL

Perda de líquido de refrigeração

Radiador para a recirculação dos gases de escape (RGE)

Nos veículos supramencionados, é possível uma perda de líquido de refrigeração na área do zona do radiador da recirculação dos gases de escape (radiador RGE). Ao verificar o sistema de refrigeração, prestar especial atenção à carcaça do radiador RGE. Esta pode apresentar fissuras, resultando na perda de líquido de refrigeração.

Para resolver a situação, deve-se proceder da seguinte forma e utilizar um kit de reparação (Figura) constituído por uma carcaça, 2 vedantes e 2 cliques:

- Deixar arrefecer o motor
- Desmontar a carcaça do radiador RGE (recolher o líquido de refrigeração)
- Desmontar o radiador RGE da carcaça
- Limpar as superfícies vedantes

Utilizar o kit de reparação (ref.: 55590953):

- Montar o radiador RGE na nova carcaça
- Montar a carcaça do radiador utilizando os novos vedantes
- Encher o líquido de refrigeração
- Purgar o ar do sistema de refrigeração
- Realizar um teste de estanqueidade

