

Peugeot 307, 308 — Falha da iluminação | HELLA

Peugeot

307, 308, Expert

Ano de fabrico: 11.2006–12.2008

Falha da iluminação

Apesar de a iluminação estar ligada, pode ocorrer a falha da mesma, nos veículos supracitados.

A iluminação não funciona porque o módulo de comando não reconhece o acionamento do interruptor.

Para resolver o problema, é realizada uma atualização do software na oficina autorizada.

O fabricante automóvel já identificou o problema e realizou uma ação de recolha das viaturas. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram reparados.