

Peugeot 307 - 3 und 5 Türer ohne Einparkhilfe | HELLA

Peugeot

307

Baujahr: bis 13.05.2005

3 und 5 Türer ohne Einparkhilfe

Ausfall Standlicht/ Rücklicht und Kennzeichenleuchte links

(Sicherung durchgebrannt)

Bei o.g. Fahrzeugen ist es möglich, dass der Kabelbaum im Bereich zwischen Stoßfänger und Stoßfängerhalter beschädigt wird. Zusätzlich kann noch die Sicherung F22 im Sicherungskasten / Relaisplatte der Instrumententafel durchgebrannt sein.

Dies kann zum Ausfall der Standlicht, Rücklicht und der Kennzeichenleuchte führen.

Als Ursache kommt ein übermäßig langer Kabelsatz der rechten Kennzeichenleuchte in Betracht.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Kabel der Kennzeichenleuchte freilegen
- Beschädigte Kabel instandsetzen.
- Kabel der rechten Kennzeichenleuchte aufwickeln, um es auf die gleiche Länge wie das Kabel der linken Kennzeichenleuchte zu bringen.