

Peugeot 807 - Saída de ar condensado| HELLA

Peugeot

807

Ano de construção: 2002 - 2005

Saída de ar condensado/ Luz de controlo do airbag

Problema

Acumulação de água no vão dos pés do passageiro. Acendimento da luz de controlo do airbag.

Em casos extremos é activado o disparo do(s) airbag(s).

Possíveis causas:

Em caso de acumulação de água no vão dos pés: Derivação deficiente da água condensada do sistema de ar condicionado.

Ao acender a luz de controlo do(s) airbag(s): Água no módulo de controlo do airbag.

Resolução

Verificar/limpar a saída de água condensada e verificar se entrou água no módulo de controlo do airbag. Além disso, devem ser recolhidas mais informações relativas a medidas de resolução junto do fabricante automóvel.