

Renault Megane 2 — Sensor de pressão com defeito

Renault

Megane 2

Ano de fabrico: 2005–2009

Motor: 1,6i 83 KW (K4M 762)

Sensor de pressão com defeito

Nos veículos supracitados, um sensor de pressão com defeito pode originar reclamações relacionadas com o comportamento do veículo.

A respetiva alimentação de tensão do sensor de pressão (Figura) do ar condicionado e do sensor do pedal do acelerador estão interligadas. Um eventual curto-circuito do sensor de pressão pode influenciar a tensão de alimentação do sensor do pedal do acelerador. Isso provoca (especialmente com o motor frio) que o motor vá abaixo ou trabalhe aos solavancos.

Para resolver o problema deve-se verificar a respetiva alimentação da tensão e eventualmente verificar ou substituir o sensor de press