

Suzuki Alto - A luz de aviso do óleo acende durante a marcha (nível do óleo do motor correto) | HELLA

Suzuki

Alto (GF)

Ano de construção: 2009 - 2015

N.º de chassis: desde MA3GFC31S00466067

Motor: 1.0 (AMF) K10B

A luz de aviso do óleo acende durante a marcha (nível do óleo do motor correto)

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a uma avaria na bomba do óleo do motor.

Neste caso, a bomba do óleo do motor não funciona corretamente devido a uma válvula de sobrepressão com defeito.

Resolução:

Para poder excluir quaisquer outras possíveis fontes de erro deve-se realizar primeiro uma verificação da periferia (sensores, nível do óleo do motor, etc.).

Se não for detetado qualquer erro deve-se proceder à substituição da bomba do óleo do motor.

Neste caso deve-se proceder da seguinte forma:

- Ler e apagar a memória de erros com um aparelho de diagnóstico adequado (p. ex. Hella-Gutmann mega macs 66)
- Substituir a bomba do óleo do motor com defeito, segundo as instruções do fabricante, por uma bomba

n.º OE 16100M68K02 melhorada

- Substituir o filtro e o óleo do motor
- Ler a memória de erros e eventualmente apagar

De seguida deve-se efetuar uma prova de estrada e voltar a consultar a memória de erros.