



## VW Beetle — Assistência ao estacionamento sem função

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                                                 |
| Fabricante     | Volkswagen                                                                      |
| Modelo         | Beetle (5C)                                                                     |
| Ano de fabrico | 2011–2019                                                                       |
| Sintoma        | Avaria do sistema de aviso de marcha-atrás/<br>da assistência ao estacionamento |



### Sistema de assistência ao estacionamento não funciona

Nos veículos supracitados pode ocorrer a avaria repentina do sistema de aviso de marcha-atrás (assistência ao estacionamento). No ecrã é exibida a mensagem de erro “Sistema indisponível”. Frequentemente o sistema Start/Stop também deixa de funcionar.  
Neste caso, a causa da avaria não tem de estar forçosamente relacionada com o software ou componentes eletrónicos. Numa primeira fase deve-se controlar os fusíveis na caixa de fusíveis, localizada na zona dos pés do condutor ([Figura 1](#)).  
Na maioria dos casos, o fusível dos bicos do líquido limpa-vidros aquecidos está com defeito ([Figura 2](#)). A causa do problema deve-se ao curto-circuito de um elemento de aquecimento do bico do líquido limpa-vidros, obrigando à substituição do fusível e dos respetivos bicos.  
Após a substituição dos componentes, o sistema de assistência ao estacionamento e o sistema Start/Stop voltam a funcionar.  
Esta informação também pode ser aplicada a outros veículos.

