



VW Golf 7 — A luz de controlo do nível do óleo acende: perda de óleo

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Golf 7
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Ano de fabrico	2012–2017
Sintoma	A luz de controlo do nível do óleo acende



A luz de controlo do nível do óleo acende: perda de óleo

Se a luz de controlo do nível do óleo do motor acender nos veículos acima mencionados ou se for detetado um nível de óleo insuficiente ou uma perda de óleo, a causa pode residir nos tubos de óleo do turbocompressor. Deve prestar-se especial atenção aos anéis de vedação dos tubos de alimentação e de retorno de óleo. Caso seja possível identificá-los como a causa da fuga, estes devem ser substituídos. Para a montagem, deve ter-se em atenção que os anéis de vedação estão corretamente ajustados e não estão danificados.

