



VW Golf 7 — Avaria do limpa para-brisas (vidro dianteiro)

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Golf 7
Motor	Todos
Ano de fabrico	2012–2017
Sintoma	Avaria do motor do limpa para-brisas



Os limpa para-brisas não funcionam

Em caso de avaria dos limpa para-brisas, deve verificar-se primeiro o fusível. Caso este não esteja com defeito, é aconselhável ler a memória de erros com a ajuda de um aparelho de diagnóstico. Se, nesse aparelho, estiver memorizado um código de erro relacionado com o motor do limpa para-brisas, a causa pode ser um erro de comunicação entre o motor do limpa para-brisas e o módulo de comando multifunções. Neste caso, o problema pode ser resolvido desconectando a bateria durante 10 minutos. Após conectar a bateria, todas as entradas da memória de erros devem ser eliminadas. Na maior parte dos casos, o motor do limpa para-brisas volta a funcionar. Verificar se o fabricante do veículo disponibiliza uma atualização do software para resolver o problema de forma permanente.