



VW Golf VII — Não é possível desligar o motor

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Golf 7
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2012–2017
Sintoma	Não é possível desligar o motor



Motor continua a trabalhar com a “chave de ignição na posição desligar”

Nos veículos supracitados pode ocorrer que o motor continue a trabalhar, apesar de a chave de ignição estar na posição “desligar”.

Apenas é possível desligar o motor, retirando a chave da ignição. Na memória de erros do módulo de comando multifunções podem estar registados os seguintes códigos, relacionados com erros de curto-circuito ou de massa: B12E612 / B12E512 / B11A511.

O problema pode dever-se a um fechadura de ignição com defeito. Para resolver o problema deve-se substituir a fechadura de ignição por uma versão modificada (5Q0905849).

