

VW Tiguan — O ventilador não funciona | HELLA

VW

Tiguan (5N)

Ano de fabrico: a partir de 2007

O ventilador não funciona

Nos veículos supramencionados, o ventilador do habitáculo pode congelar quando a temperatura exterior está baixa e, ao mesmo tempo, o tempo está húmido.

Em caso de infiltração de humidade (água, neve) no ventilador através do ar exterior, podem ocorrer avarias no sistema de ventilação. Quando o veículo está parado durante um longo período de tempo, a humidade congela e bloqueia o motor do ventilador até “descongelar” novamente. Este processo pode resultar na destruição do regulador do ventilador.

Nestes casos, a ventoinha trabalha apenas com a velocidade de rotação máxima.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Verificar o ventilador quanto à infiltração de humidade
- Verificar o regulador do ventilador e, se necessário, substituir
- Eliminar a infiltração de humidade (o fabricante do veículo utiliza componentes modificados)