

VW Touareg - A luz de controlo do motor acende | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Modelo: (7L_) / (7P5)

Ano de construção: 2010

A luz de controlo do motor acende

Nos veículos supracitados, a luz de controlo do motor acende devido a um defeito no sensor da pressão diferencial do gás de escape.

Uma avaria do sensor da pressão diferencial do gás de escape pode ser, por exemplo, identificada através de um funcionamento irregular do motor e/ou através da iluminação da luz de controlo do motor.

Se um sensor com defeito não for substituído, as consequências podem ser danos noutros componentes (p. ex. filtro de partículas, motor, etc.).

Aviso de reparação:

Substituir o sensor da pressão diferencial.

- Sensor da pressão diferencial do gás de escape

N.º OE 059 906 051 A