

Volvo V50 — Regulação de temperatura do ar condicionado | HELLA

Volvo

V50

Ano de fabrico: 2004–2006

Regulação de temperatura do ar condicionado

Nos veículos supracitados, a corrosão dos conectores e/ou uma cablagem danificada podem provocar falhas de funcionamento no comando do sistema de ar condicionado.

Se ocorrerem problemas na regulação de temperatura do sistema de ar condicionado (temperatura predefinida não é alcançada ou mantida), recomenda-se que seja verificada a cablagem na porta do condutor.

Os contactos de conector da cablagem da porta podem corroer devido à infiltração de água. Além disso, é ainda possível que a cablagem tenha sido danificada pelo sistema mecânico do elevador do vidro.

O sensor de temperatura exterior, cujos valores de medição são também utilizados para o comando do ar condicionado, está localizado no espelho retrovisor exterior esquerdo. A cablagem do sensor faz parte da cablagem da porta. Caso existam falhas nesta área, tal também pode afetar o comando do ar condicionado.

Ter em atenção esta informação em caso de reclamações sobre a regulação de temperatura do ar condicionado.

Verificar, em particular, a cablagem/conexão na área do pilar A para a porta do condutor e também atrás do revestimento da porta.