

Audi Q5 — Ruídos nos tubos do ar condicionado | HELLA

Audi

Q5

Ano de fabrico: 2010–2016

Ruídos nos tubos do ar condicionado

Nos veículos supracitados, podem surgir ruídos de batida no compartimento do motor. Nesse caso, deve-se prestar especial atenção aos tubos do ar condicionado.

Existe a possibilidade de os ruídos resultarem de uma distância insuficiente entre o tubo do agente refrigerante e o reservatório de compensação do líquido de refrigeração.

O problema pode ser resolvido através da montagem de um tubo do agente refrigerante modificado, e/ou através da instalação correta do tubo.

