



BMW Série 1 — Ruído de zumbido com o ar condicionado desligado

Ficha técnica

Fabricante	BMW
Modelo	Série 1 (F40)
Motor	Todos os modelos sem sistema Keyless
Ano de fabrico	2019 -
Sintoma	Ruído de zumbido



Ruído de zumbido com o ar condicionado desligado

Se o motor estiver ao ralenti, podem surgir ruídos de zumbido no compartimento do motor, com o ar condicionado desligado. Estes podem ser causados pelo compressor do ar condicionado.

Antes de proceder à substituição do compressor deve-se controlar a tensão da bateria, a alimentação de tensão correta do compressor e a quantidade correta de agente refrigerante/pressão correta no sistema.

