



## BMW Série 1 — Vibrações e ruídos provenientes do compartimento do motor

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Ficha técnica  |                      |
| Fabricante     | BMW                  |
| Modelo         | Série 1 (F40)        |
| Motor          | Todos os modelos     |
| Ano de fabrico | 2019 - 31.10.2020    |
| Sintoma        | Vibrações no veículo |



### Vibrações e ruídos em diferentes situações de condução

Nos veículos supracitados podem surgir vibrações e ruídos no veículo, durante a aceleração, travagem ou arranque. Os ruídos de batida são provenientes do compartimento do motor.shy />

O problema pode dever-se a um defeito no apoio do motor (suspensão do motor) superior direto.shy />

Antes de proceder à substituição do apoio do motor e para excluir outras eventuais causas, deve-se controlar primeiro a suspensão do motor, a suspensão da caixa de velocidades, a suspensão das rodas, bem como outros componentes (que podem dar origem ao ruído).