



BMW Série 3 Gran Turismo — Ruídos agudos de vibração provenientes da parte inferior da carroçaria

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 3 Gran Turismo
Tipo	F34
Ano de fabrico	Desde 2013
Sintoma	Ruídos agudos de vibração provenientes da parte inferior da carroçaria, a partir dos 90 km/h.




BMW Série 3 Gran Turismo — Ruídos agudos de vibração

Se o problema supracitado for detetado, este pode dever-se a uma folga grande na transição entre a cobertura dianteira e central da parte inferior da carroçaria.

Resolução:

- Desmontar a cobertura de proteção da parte inferior da carroçaria.
- Limpar minuciosamente a área assinalada na figura e montar o apoio de espuma (n.º OE 16111181918) de acordo com as especificações do fabricante automóvel.
- Voltar a montar a cobertura de proteção da parte inferior da carroçaria.

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada, para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.



Limpar minuciosamente a área assinalada na figura e montar o apoio de espuma (n.º OE 16111181918) de acordo com as especificações do fabricante automóvel.

Aviso

Ter em atenção que estes trabalhos só devem ser executados por uma oficina especializada autorizada e que os avisos de reparação e manutenção do fabricante automóvel têm de ser cumpridos!