

BMW Série 3 — Luz de controlo do motor brilha | HELLA

BMW

Série 3 (E90/91), ano de fabrico: a partir de 2006.07

Z4 (E85), ano de fabrico: a partir de 01.2006

X3 (E83), ano de fabrico: a partir de 09.2006

Todos os modelos com código do motor N52/N54

A luz de controlo do motor brilha

Veículo com dificuldades no arranque

Veículo com funcionamento irregular

Código de erro: ajuste da árvore de cames

Se, nestes modelos de veículo, uma ou mais das falhas supramencionadas forem apresentadas em associação a diferentes códigos de erro relativos ao ajuste da árvore de cames (VANOS), tal pode dever-se a uma válvula solenoide do sistema VANOS encravada ou com dificuldades de funcionamento.

Neste caso, deve-se verificar a válvula solenoide e, se necessário, substituir.

