

BMW Série 5 / Série 7 - Luz dos travões brilha continuamente | HELLA

BMW

Série 5 (G30/G31) / Série 7 (G11/G12)

Ano de construção: 05/2017

Com caixa de velocidades automática

Luz dos travões brilha continuamente

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um defeito na cabeça esférica do pedal do travão.


Se o condutor empurrar inadvertidamente o pedal do travão para cima, o interruptor da luz dos travões (Figura pos. 2) pode ser acionado permanentemente, devido a uma cabeça esférica (Figura pos. 1) com defeito.

Isto pode causar uma iluminação permanente da luz dos travões.

Resolução:

Requerer a verificação do mecanismo do pedal do travão por uma oficina especializada e devidamente qualificada e substituir completamente, segundo as instruções do fabricante.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.



ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.