

BMW X5, X6 — Descarga completa da bateria | HELLA

BMW

Séries: X5, X6

Gasóleo, 4 e 6 cilindros

Tempo de produção: 05–11/2009

Descarga completa da bateria.

Se nos veículos supracitados, for reclamado que a bateria descarrega durante períodos de paragem mais longos, tal pode dever-se a um defeito no aquecimento do filtro do combustível.

Um problema de contacto faz com que a bateria alimente permanentemente o aquecimento do filtro do combustível com corrente. Este facto pode provocar a descarga da bateria quando o veículo está parado durante períodos mais longos.

É também possível que as ligações no compartimento do motor fiquem queimadas, o que, no pior dos casos, pode provocar um incêndio no motor.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

O aquecimento do filtro do combustível é substituído numa oficina especializada.