

Fiat 500 X - Kondenswasser im Fußraum | HELLA

Fiat

500 X

Baujahr: bis 03.2017

Mit 9-Gang-Automatikgetriebe (948TE)

Kondenswasser im Fußraum

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Eintritt von Kondenswasser in den Fahrer-/Beifahrerfußraum kommen.

Als Ursache kommt ein loser Kondenswasser-Ablaufschlauch der Klimaanlage in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen kann wie folgt vorgegangen werden:

- Zugang zum Ablaufschlauch freilegen
- Schlauch hinsichtlich Verstopfung und korrekten Sitz prüfen
- Schlauch mit Kabelbinder am Verdampfergehäuse fixieren und Ablauf auf Dichtigkeit prüfen