

Fiat Ducato (modelo 290) — Fechadura de ignição avariado | HELLA

Fiat

Ducato (modelo 290)

Ano de fabrico: 2015/10–2016/06

Fechadura de ignição com defeito

Nos veículos supracitados, é reclamada a avaria da iluminação no painel de instrumentos e falhas de funcionamento na fechadura de ignição.

O problema supracitado pode dever-se a uma fechadura de ignição danificada. Esta pode originar falhas de contacto, avarias na iluminação do painel de instrumentos e, eventualmente, a desativação de diversos sistemas eletrónicos (p. ex., ABS; airbag, etc.).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, a fechadura de ignição com defeito é substituída por uma nova.