



Fiat Punto 199 — Motor vai abaixo ou não pega

Ficha técnica

Fabricante	Fiat
Modelo	Punto 199
Motor	1,2i de 8 válvulas
Ano de fabrico	2014–2018
Sintoma	Motor vai abaixo ou não pega



Fiat Punto 199 — Motor vai abaixo ou não pega

Nos veículos supracitados, a rutura de um fio na cablagem do motor pode provocar que o motor não pegue ou que vá abaixo durante a marcha.

Para resolver o problema deve-se verificar a cablagem desde o módulo de comando do motor até à bobina de ignição ou até às válvulas de injeção ([Figura 1](#)). Para isso, deve-se descarnar o isolamento. Deve-se ainda prestar especial atenção às mangas retráteis. As vibrações neste ponto podem danificar os cabos ([Figura 2](#)).

AVISO

Na memória de erros podem estar registados vários códigos de erro que são referentes à ignição ou às válvulas de injeção. O erro surge frequentemente de forma esporádica.



Figura 1: verificar a cablagem que se estende desde o módulo de comando do motor até à bobina de ignição ou as válvulas de ignição




Figura 2: as vibrações podem danificar os cabos em pontos específicos

ISSO TAMBÉM PODE SER DO SEU INTERESSE

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.