



# Fiat Tipo potência insuficiente do aquecimento

## Ficha técnica

Fabricante	Fiat
Modelo	Tipo (356)
Ano de construção	2015 -
Aviso	Todos os modelos com regulação automática da temperatura
Sintoma	Potência insuficiente do aquecimento



## Fiat Tipo — Potência insuficiente do aquecimento

Nos veículos supracitados pode acontecer, a baixas temperaturas exteriores, que a potência do aquecimento do habitáculo seja insuficiente.

Numa primeira fase deve-se excluir que a causa da avaria é elétrica ou mecânica e deve-se ainda verificar o sistema de refrigeração e de aquecimento.

Se não forem detetadas quaisquer causas da avaria, o problema pode ser resolvido com uma atualização do software do módulo de comando do sistema de ar condicionado e de aquecimento. Para isso, deve-se entrar em contacto com o fabricante automóvel ou com um concessionário da Fiat.