

Ford Galaxy VX, VY — Indicação de luz de travão com defeito | HELLA

Ford

Galaxy VX, VY

S-Max com spoiler traseiro

Ano de fabrico: 2006/02–2010/10

Indicação de luz de travão com defeito

Nos veículos supramencionados, a indicação “Luz de travão com defeito” brilha no ecrã de informações.

Após uma inspeção visual, é detetado um defeito na terceira luz de travão (Figura 1.).



Figura 1.

A causa pode ser uma rutura de cabo (Figura 2.) na área da passagem do cabo (luz de travão da porta da bagageira).



Figura 2.

Para retificar o problema, a cablagem deve ser reparada ou substituída corretamente.