

Informação do produto — Calços de travão BMW | HELLA

Informação do produto

Calços de travão BMW

8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

Devido a alterações no equipamento de série do fabricante automóvel BMW, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.

O calço do travão 8DB 355 012-321/T1596 é substituído pelo calço do travão 8DB 355 015-601/T2029.

Atribuição de veículo

8DB 355 015-601/T2029

E84, E89, E90, E91, E92, E93

Aviso:

Ter em atenção as atribuições de produtos correspondentes no catálogo.

Aviso de montagem

E84, E89, E90, E91, E92, E93

A diferença entre os dois calços de travão é a falta da mola de retenção (A) no calço do travão do lado do punho 8DB 355 015-601/T2029. A ausência da mola não tem qualquer influência sobre o comportamento de conforto do calço do travão.

8DB 355 012-321 (old)

8DB 355 015-601 (new)



A

