

Informação do produto — Calços de travão | HELLA

Informação do produto

Calços de travão

8DB 355 011-401/8DB 355 015-961

Calços de travão modificados

Devido a alterações na produção em série, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.

O calço do travão 8DB 355 015-961/T2083 é substituído pelo calço do travão 8DB 355 011-401/T1454.


A diferença entre os dois calços de travão é uma alteração na chapa de amortecimento na placa traseira do calço do travão. Esta alteração melhora a sensibilidade ao ruído e, conseqüentemente, as características de conforto do calço do travão.

Aviso de montagem

Para as novas chapas de amortecimento, com entalhe (A), é necessária uma montagem em relação ao sentido de marcha. O sentido de montagem é indicado por uma seta (B).

Cada caixa contém um aviso de montagem especial.

Figures



Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.