

Citroën C3 — Direção assistida elétrica “pesada” | HELLA

Citroën

C3

Pluriel

Ano de fabrico: A partir de 2007.12.04 (RPO 11348).

Todos os modelos com direção assistida elétrica

Direção assistida elétrica “pesada”.

Caso se verifique que estes veículos requerem um grande esforço para acionar a direção assistida elétrica, o sensor de binário da direção assistida elétrica pode estar com defeito.

Verificar previamente se existem códigos de erro registados para o sensor de binário da direção assistida elétrica.

Para analisar a origem da avaria e excluir outras causas, verificar as ligações elétricas e os contactos dos conectores múltiplos da cablagem (ver Figura/Setas). Além disso, assegurar a fixação correta das conexões de ficha dos conectores da cablagem.

Se a análise elétrica não revelar quaisquer falhas de funcionamento, a cremalheira da direção assistida elétrica pode ser considerada como a origem da avaria.

