

Kia Ceed — A luz de controlo do airbag acende | HELLA

Kia

Cee'd

Fastback, até ao VIN: U5YFF24428L 096498

Carrinha, até ao VIN: U5YFF23238L 006322

A luz de controlo do airbag acende

Se o cliente reclamar do erro supracitado, este pode dever-se a uma conexão defeituosa. Entre outras coisas, também podem estar registados os códigos de erro B 1353 e B 2500. Devido a um defeito na caixa do conector da cablagem, este não encaixa corretamente no módulo de comando do airbag. Neste caso, o conector tem de ser verificado e, se necessário, substituído. O módulo de comando do airbag encontra-se sob o apoio de braços central.

Atenção!

Antes da reparação, o sistema tem de estar desligado durante, pelo menos, 5 minutos. Caso contrário, existe o perigo de picos de tensão. Se a caixa do conector estiver marcada com o número de série "C2", a caixa do conector tem de ser substituída. Esta pode ser encomendada com a referência OE 917101H010FFF.

Para a montagem da nova caixa do conector, ter em atenção a utilização de um mecanismo de fixação correto. Eliminar os códigos de erro memorizados.