

# **Kia Sportage (JE) — Ventoinha do habitáculo não funciona | HELLA**

**Kia**

**Sportage (JE)**

**Ano de fabrico: 2004-2010**

## **Ventoinha do habitáculo não funciona**

No caso de uma avaria da ventoinha do habitáculo, esta pode dever-se a um defeito no regulador do ventilador eletrónico.

Após a desmontagem do regulador do ventilador, é frequentemente útil analisar a placa de circuito impresso para determinar a causa da avaria da ventoinha. Se esta estiver queimada (ver Figura), o regulador tem de ser substituído. Adicionalmente, devem ser controlados os cabos de ligação e o fusível. Além disso, a ventoinha deve ser verificada quanto ao funcionamento correto.

**Aviso**

Em caso de uma avaria, o regulador do ventilador não trabalha em mais nenhum nível, devido ao circuito de massa.

