

Lancia Ypsilon — Ar condicionado/Indicação da temperatura exterior | HELLA

Lancia

Ypsilon

Ano de fabrico: 2003–2011

Ar condicionado/Indicação da temperatura exterior

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a avaria da indicação da temperatura exterior. Esta avaria tem influência direta sobre o comando do ar condicionado.

O sensor da temperatura exterior está situado no espelho retrovisor esquerdo (Figura). A rutura de um fio no espelho pode dar origem à avaria da indicação da temperatura.

Este defeito dá origem a problemas na regulação do ar condicionado.

Para resolver o problema deve-se proceder do seguinte modo:

- Remover a tampa traseira do espelho
- Desmontar o motor de ajuste
- Remover a cobertura do espelho
- Desmontar a carcaça do espelho
- Localizar e reparar a parte danificada da cablagem
- Executar um teste de funcionamento
- Montar o espelho

