



Lexus LS400 – A luz indicadora do VSC permanece acesa

Ficha técnica	
Fabricante	Lexus
Modelo	LS400
Motor	4,0 i V8
Ano de fabricação	1994–2000
Sintoma	A luz indicadora do VSC permanece acesa

Aviso de segurança importante

A luz indicadora do VSC permanece acesa

Nos veículos mencionados acima, após desconectar ou trocar a bateria, pode ocorrer a exibição permanente da mensagem “VSC OFF” no painel de instrumentos.

A sigla “VSC” significa Vehicle Stability Control, que equivale ao “ESP” (controle eletrônico de estabilidade).

Uma “queda de tensão” na rede elétrica do veículo ou um sensor supostamente com defeito também podem fazer com que o indicador “VSC OFF” acenda.

A mensagem também não pode ser desativada com o botão VSC no console central. Isso significa que o controle de estabilidade está desativado.

Nesse caso, recomenda-se ler a memória de falhas (com a ajuda de um equipamento de diagnóstico adequado, como o Mega Macs X). Dessa forma, a causa da falha é identificada ou determinada. Se, por exemplo, o código C1210 estiver registrado na memória de falhas, isso indica uma calibração incorreta do sensor de taxa de guinada.

Para resolver o problema, o sensor deve ser recalibrado e a memória de falhas deve ser apagada.

Em seguida, deve-se realizar um teste de direção.

