

Mazda 5 — Ruídos nos difusores centrais | HELLA

Mazda

Mazda 5

Ano de fabrico: 2010 até 2012

Ruído dos difusores centrais na área do painel de instrumentos

Nos veículos supramencionados, podem ocorrer ruídos/vibrações dos difusores centrais na área do painel de instrumentos durante o funcionamento do aquecimento/ar condicionado. Este efeito aumenta a velocidades de rotação elevadas do motor.

A causa desta situação é uma falha de funcionamento relacionada com a conceção dos difusores centrais do painel de instrumentos para o aquecimento ou o ar condicionado.

O problema já foi resolvido pelo fabricante do veículo, que oferece um difusor central modificado do painel de instrumentos (ver tabela).

Peças sobressalentes (ET)

Descrição	N.º ET	Quantidade
Ar condicionado/Aquecimento		
Difusor central do painel de instrumentos, direito	C513 64 930A	1
Difusor central do painel de instrumentos, esquerdo	C514 64 930A	1