

Mercedes W168/W210 — Avaria do ar condicionado | HELLA

Mercedes

W168/W210

Com ar condicionado/sistema automático de climatização

Avaria do ar condicionado

Nos veículos supracitados, pode ser reclamada a avaria temporária ou total do ar condicionado. Na maioria dos casos, o erro deve-se a um sensor de pressão com defeito.

Se o sensor transmitir valores de medição errados para o módulo de comando, o respetivo compressor é comandado incorretamente ou simplesmente não é comandado. Para verificar o sensor de pressão, deve proceder-se da seguinte forma:

- Conectar um manómetro de pressão nas ligações para serviços de manutenção do ar condicionado
- Conectar o aparelho de diagnóstico no veículo e selecionar o menu “Blocos dos valores de medição/Parâmetros”
- Ler os “Valores reais” do sensor e comparar com o valor de alta pressão do manómetro de pressão

Se a diferença for superior a 2 bar, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

